



AspeN Eco, s.r.o.,

Montáž klimatizačných zariadení
Dolné Rudiny 1 , 010 01 Žilina

web: www.aspen-klima.sk

tel: +421 41 / 43 444 00

POPIS SERVISNEJ ČINNOSTI A CENA

| CENA ZA SERVIS: | | | |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Popis | počet | bez DPH | S DPH |
| SPLIT zariadenie (1x vonkajšia a 1x vnútorná) | | | |
| Zariadenie s výkonom 2-7kW | 1 set | 70,00 € | 84,00 € |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----|---------|---------|
| Zariadenie s výkonom 8-16kW | 1 | set | 80,00 € | 96,00 € |
|-----------------------------|---|-----|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------------------------|---|----|---------|----------|
| MULTISPLIT zariadenie (vonkajšia) | | | | |
| Zariadenie s výkonom 2-9kW | 1 | ks | 70,00 € | 84,00 € |
| Zariadenie s výkonom 10-13kW | 1 | ks | 80,00 € | 96,00 € |
| Zariadenie s výkonom 14-16kW | 1 | ks | 90,00 € | 108,00 € |

| | | | |
|-----------------------------------------|---|----|---------------------------|
| MULTISPLIT zariadenie (vnútorná) | | | |
| Zariadenie s výkonom 2-9kW | 1 | ks | 25,00 € 30,00 € |
| Zariadenie s výkonom 10-16kW | 1 | ks | 35,00 € 42,00 € |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---|----|---------------------------|
| Najčastejšie potrebné činnosti a náhradné diely | | | |
| Chladivo | 1 | kg | 50,00 € 60,00 € |

| | | | | |
|---------------------------------------------------|---|-----|---------|----------------|
| Filter z vyššou účinnosťou | 1 | set | 10,00 € | 12,00 € |
| Mobilné lešenie (dovoz, montáž, demontáž a odvoz) | 1 | set | 40,00 € | 48,00 € |
| Dopravné náklady | 1 | km | 0,60 € | 0,72 € |

Pri nadmerne znečistených jednotkách je príplatok 50 % z ceny servisu!

20% prirážka za servis nami nemontovaných klimatizačných zariadení.

Prípadné iné potrebné náhradné diely budú účtované podľa aktuálnych cenníkov !!!

Ceny za vykonanie servisu sú orientačné, presnú cenu za servis nastavujeme individuálne po konzultácií zo zákazníkom !!!

Servis klimatizácie zabezpečuje bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť zariadenia. Dezinfekcia vnútorných častí eliminuje možnosť tvorby plesní a zdraviu škodlivých baktérií. **Vonkajšia jednotka:**

Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia

- Kontrola tlaku chladiaceho média Vyčistenie kondenzátora
- Vyčistenie lopatiek ventilátora
- Dotiahnutie uvoľnených skrutiek
- Prípadne doplnenia chladiva
- Kontrola funkčnosti



Vnútoraná jednotka

- Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
- Vyčistenie výparníku a jeho filtrov
- Vyčistenie vaničky kondenzátu
- Dezinfekcia vnútorných častí zariadenia
- Dotiahnutie uvoľnených svoriek
- Kontrola správneho odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
- Kontrola batérií diaľkového ovládaču alebo ich výmena
- Funkčná skúška s meraním teploty výstupného vzduchu

