



SERVIS KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

WEBOVÁ STRÁNKA

AspeN Eco s.r.o

Dolné Rudiny 1 / Žilina

+421 41 43 444 00

SPLIT - ZARIADENIE (1X VONKAJŠIA – 1X VNÚTORNA)

- ZARIADENIE S VÝKONOM : 2-7kW (set) – BEZ DPH – 70€ / S DPH – 84€
- ZARIADENIE S VÝKONOM : 8-16kW (set) – BEZ DPH – 90€ / S DPH – 108€
- ZARIADENIE IBA VNÚTORNA JEDNOTKA – BEZ DPH – 50€ / S DPH – 60€

MULTISPLIT - ZARIADENIE (VONKAJŠIA JEDNOTKA)

- ZARIADENIE S VÝKONOM : 2-9kW – BEZ DPH – 70€ / S DPH – 84€
- ZARIADENIE S VÝKONOM : 10-16kW – BEZ DPH – 90€ / S DPH – 108€

MULTISPLIT - ZARIADENIE (VNÚTORNA JEDNOTKA)

- ZARIADENIE S VÝKONOM : 2-9kW – BEZ DPH – 25€ / S DPH – 30€

INFORMÁCIE

- Pri nepravidelne servisovaných klimatizáciách príplatok 100%
- Pri nadmerne znečistených klimatizáciách príplatok 100%
- Presnú cenu za servis nastavujeme po dohode so zákazníkom
- Prípadne iné náhradne diely budú účtované podľa aktuálnej ponuky

NAJČASTEJŠIE POTREBNÉ ČINNOSTI A NÁHRADNÉ DIELY

- CHLADIVO – 1KG - BEZ DPH – 50€ / S DPH – 60€
- MOBILNÉ LEŠENIE (1SET) - BEZ DPH – 40€ / S DPH – 48€
- DOPRAVNÉ NÁKLADY (1KM) - BEZ DPH – 0,60€ / S DPH – 0,72€

Servis klimatizácie zabezpečuje bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť zariadenia.

Dezinfekcia vnútorných častí eliminuje možnosť tvorby plesní a zdraviu škodlivých baktérií.

Vonkajšia jednotka

- Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
- Kontrola tlaku chladiaceho média Vyčistenie kondenzátora
- Vyčistenie lopatiek ventilátora
- Dotiahnutie uvoľnených skrutiek
- Prípadne doplnenia chladivá
- Kontrola funkčnosti



Vnútna jednotka

- Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
- Vyčistenie výparníku a jeho filtrov
- Vyčistenie vaničky kondenzátut
- Dezinfekcia vnútorných častí zariadenia
- Dotiahnutie uvoľnených svoriek
- Kontrola správneho odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
- Kontrola správneho odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
- Funkčná skúška s meraním teploty výstupného vzduchu

