



SERVIS KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

WEBOVÁ STRÁNKA

AspeN Eco s.r.o

Dolné Rudiny1 / Žilina

+421 41 43 444 00

SPLIT - ZARIADENIE (1X VONKAJŠIA – 1X VNÚTORNA)

- ZARIADENIE S VÝKONOM : 2-7kW (set) – BEZ DPH – 70€ / S DPH – 84€
- ZARIADENIE S VÝKONOM : 8-16kW (set) – BEZ DPH – 90€ / S DPH – 108€
- ZARIADENIE IBA VNÚTORNA JEDNOTKA – BEZ DPH – 50€ / S DPH – 60€
- ZARIADENIE SERVEROVŇA/TECH. MIESTNOSŤ – BEZ DPH – 95€ / S DPH – 114€

MULTISPLIT- ZARIADENIE (VONKAJŠIA JEDNOTKA)

- ZARIADENIE S VÝKONOM : 2-9kW – BEZ DPH – 70€ / S DPH – 84€
- ZARIADENIE S VÝKONOM : 10-16kW – BEZ DPH – 90€ / S DPH – 108€

MULTISPLIT – ZARIADENIE (VNÚTORNA JEDNOTKA)

- ZARIADENIE S VÝKONOM : 2-9kW – BEZ DPH – 30€ / S DPH – 36€

INFORMÁCIE

- Pri nepravidelne servisovaných klimatizáciach príplatok 100%
- Pri nadmerne znečistených klimatizáciach príplatok 100%
- Presnú cenu za servis nastavujeme po dohode so zákazníkom.
- Prípadne iné náhradne diely budú účtované podľa aktuálnej ponuky.

NAJČASTEJŠIE POTREBNÉ ČINNOSTI A NÁHRADNÉ DIELY

- CHLADIVO – 1KG - **BEZ DPH – 60€ / S DPH – 72€**
- MOBILNÉ LEŠENIE (1SET) - **BEZ DPH – 40€ / S DPH – 48€**
- DOPRAVNÉ NÁKLADY (1KM) - **BEZ DPH – 0,60€ / S DPH – 0,72€**

Servis klimatizácie zabezpečuje bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť zariadenia.

Dezinfekcia vnútorných častí eliminuje možnosť tvorby plesní a zdraviu škodlivých baktérií.

Vonkajšia jednotka

- Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
- Kontrola tlaku chladiaceho média
- Vyčistenie kondenzátora
- Vyčistenie lopatiek ventilátora
- Dotiahnutie uvoľnených skrutiek
- Prípadne doplnenia chladivá
- Kontrola funkčnosti



Vnútna jednotka

- Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
- Vyčistenie výparníku a jeho filtrov
- Vyčistenie vaničky kondenzátu
- Dezinfekcia vnútorných častí zariadenia
- Dotiahnutie uvoľnených svoriek
- Kontrola správneho odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
- Kontrola správneho odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
- Funkčná skúška s meraním teploty výstupného vzduchu

