



AspeN Eco, s.r.o.,

Montáž klimatizačných zariadení

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina

web: www.aspen-klima.sk

tel: +421 41 / 43 444 00

mail: aspen@aspen-klima.sk

POPIS SERVISNEJ ČINNOSTI A CENA

CENA ZA SERVIS:				
Popis	počet		bez DPH	S DPH
SPLIT zariadenie (1x vonkajšia a 1x vnútorná)				
Zariadenie s výkonom 2-7kW	1	set	70,00 €	84,00 €
Zariadenie s výkonom 8-16kW	1	set	80,00 €	96,00 €
MULTISPLIT zariadenie (vonkajšia)				
Zariadenie s výkonom 2-9kW	1	ks	65,00 €	78,00 €
Zariadenie s výkonom 10-13kW	1	ks	80,00 €	96,00 €
Zariadenie s výkonom 14-16kW	1	ks	90,00 €	108,00 €
MULTISPLIT zariadenie (vnútorná)				
Zariadenie s výkonom 2-9kW	1	ks	25,00 €	30,00 €
Zariadenie s výkonom 10-16kW	1	ks	35,00 €	42,00 €

Najčastejšie potrebné činnosti a náhradné diely				
Chladivo	1	kg	50,00 €	60,00 €
Filter z vyššou účinnosťou	1	set	10,00 €	12,00 €
Mobilné lešenie (dovoz, montáž, demontáž a odvoz)	1	set	40,00 €	48,00 €
Dopravné náklady	1	km	0,30 €	0,36 €

Servis klimatizácie zabezpečuje bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť zariadenia. Dezinfekcia vnútorných častí eliminuje možnosť tvorby plesní a zdraviu škodlivých baktérií.

Vonkajšia jednotka:

- Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
- Kontrola tlaku chladiaceho média
- Vyčistenie kondenzátora
- Vyčistenie lopatiek ventilátora
- Dotiahnutie uvoľnených skrutiek
- Prípadne doplnenia chladiva
- Kontrola funkčnosti



Vnútoraná jednotka

- Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
- Vyčistenie výparníku a jeho filtrov
- Vyčistenie vaničky kondenzátu
- Dezinfekcia vnútorných častí zariadenia
- Dotiahnutie uvoľnených svoriek
- Kontrola správneho odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
- Kontrola batérií diaľkového ovládaču alebo ich výmena
- Funkčná skúška s meraním teploty výstupného vzduchu



Prípadné iné potrebné náhradné diely budú účtované podľa aktuálnych cenníkov !!!

Ceny za vykonanie servisu sú orientačné, presnú cenu za servis nastavujeme individuálne po konzultácii so zákazníkom !!!